



Obr.1 Poškodenie aretačného kolíka



Obr.2 Použitie nevhodnej vidlice prívodného kábla