

**CENOVÁ PONUKA****ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 99996**

<b>HServis s.r.o.</b> <b>Mokrá Lúka</b> <b>050 01 Revúca</b> IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	<b>Štefan Drgoňa</b> Sídl.Lúky 1231/90 95201 Vráble IČO: 43688594 DIČ: 1046761056 IČ DPH: SK1046761056
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	<b>Typ stroja :</b> <b>BX800</b> <b>Výr. číslo:</b> <b>188686</b> <b>Záruka do:</b> 16.09.2021 <b>Dátum prijmu do servisu :05.12.2023</b>
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

*Porucha* Poškodenie rotora

*Vyjadrenie* K poškodeniu rotora prevažne dochádza pri preťažovaní/ prehriatí náradia. Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu EUR
1	800001065	Rotor	1,00 ks	20,7600	20,7600
2	100607000	Ložisko 607-2RS	1,00 ks	4,6500	4,6500
3	98PP	Práca, servisná prehliadka	0,60 hod	20,0000	12,0000
Spolu bez DPH:					<b>37,4100</b>
Základ					<b>37,4100</b>
DPH 20%:					<b>7,48</b>
<b>K úhrade celkom:</b>					<b>44,89</b>

Odovzdal: \_\_\_\_\_

Dátum, Prevzal: \_\_\_\_\_

Zákazka ukončená dňa: \_\_\_\_\_

dátum tlače05.12.2023