

CENOVÁ PONUKA**ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 98867**

HServis s.r.o. Mokrá Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	Bohuš Marko Dolná Mičiná 90 97401 Dolná Mičiná IČO: 41181174 DIČ: 1073910519 IČ DPH:
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	Typ stroja : AXCS1800 Výr. číslo: 175376 Záruka do: 20.10.2019 Dátum prijmu do servisu :16.06.2023
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Porucha Poškodenie elektroniky

Vyjadrenie U vášho náradia bolo zistené preťažovanie pri práci. Preťažovaním náradia dochádza k prehriatiu motora a elektronických súčiastok (spínač, elektronika). Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora a elektronických súčiastok.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu EUR
1	180004039	Elektronika	1,00 ks	89,0000	89,0000
2	98PP	Práca, servisná prehliadka	0,50 hod	20,0000	10,0000
3	97PP	Prepravné a balné	2,00	3,0000	6,0000
Spolu bez DPH:					105,0000
Základ					105,0000
DPH 20%:					21,00
K úhrade celkom:					126,00

Odovzdal: _____

Dátum, Prevzal: _____

Zákazka ukončená dňa: _____

dátum tlače 16.06.2023