

**CENOVÁ PONUKA****ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 100069**

<b>HServis s.r.o.</b> <b>Mokrú Lúka</b> <b>050 01 Revúca</b> IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	<b>BORDON, s.r.o.</b> Brezovička 134 08274 Brezovička IČO: 36615315 DIČ: 2022206604 IČ DPH: SK2022206604
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	<b>Typ stroja :</b> HERMAN AXAG 1800 AKU uhlová brúska <b>Výr. číslo:</b> 200723 <b>Záruka do:</b> 10.02.2023 <b>Dátum prijmu do servisu :14.12.2023</b>
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

*Porucha* Poškodenie elektroniky a spínača

*Vyjadrenie* K poškodeniu elektroniky prevažne dochádza prehriatím motora a elektronických súčiastok(spínač, elektronika). Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora a elektronických súčiastok.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu EUR
1	180006026	Spínač	1,00 ks	13,5200	13,5200
2	180006013	Elektronika	1,00 ks	62,7100	62,7100
3	98PP	Práca, servisná prehliadka	0,50 hod	20,0000	10,0000
4	97PP	Prepravné a balné	2,00	5,0000	10,0000
Spolu bez DPH:					<b>96,2300</b>
Základ					<b>96,2300</b>
DPH 20%:					<b>19,25</b>
<b>K úhrade celkom:</b>					<b>115,48</b>

Odovzdal: \_\_\_\_\_

Dátum, Prevzal: \_\_\_\_\_

Zákazka ukončená dňa: \_\_\_\_\_

dátum tlače 14.12.2023