

CENOVÁ PONUKA**ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 98315**

HServis s.r.o. Mokrá Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	COLLER KLÍMA, s.r.o. Ulička 418/2 96653 Hronský Beňadik IČO: 35912936 DIČ: 2021919273 IČ DPH: SK2021919273
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	Typ stroja : AXSP 1800 Výr. číslo: 165578 Záruka do: 08.04.2018 Dátum prijmu do servisu :29.03.2023
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Porucha

Poznámka

Podpis preberajúceho:

Podpis objednávajúceho:

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu EUR
1	180001010	Rotor	1,00 ks	33,9000	33,9000
2	144000001	Sada uhlíkov AXSP1440/1800	1,00 ks	7,2900	7,2900
3	144001017	Spínač	1,00 ks	13,5000	13,5000
4	144001018	Nálepka na elektroniku	1,00 ks	2,4000	2,4000
5	144001019	Elektronika	1,00 ks	34,7200	34,7200
6	144001007	Ľavotočivá skrutka	1,00 ks	1,1500	1,1500
7	98PP	Práca, servisná prehliadka	0,50 hod	20,0000	10,0000
8	97PP	Prepravné a balné	2,00	5,0000	10,0000
Spolu bez DPH:					112,9600
Základ					112,96
DPH 20%:					22,59
K úhrade celkom:					135,55

Odovzdal: _____

Dátum, Prevzal: _____

Zákazka ukončená dňa: _____

dátum tlače 29.03.2023