

CENOVÁ PONUKA

ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 100699

HServis s.r.o. Mokrá Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	I. Kamenická stavební a obchodní firma U Kult. domu 770 39470 Kamenice nad Lipou IČO: 60838531 DIČ: IČ DPH: CZ60838531
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	Typ stroja : HERMAN WX 230-2000 Uhlová brúska Výr. číslo: 194894 Záruka do: 23.10.2022 Dátum prijmu do servisu :02.04.2024
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Porucha Náradí nelze zapnout

Vyjadrenie K poškodeniu rotora dochádza pri znečistení, preťažovaní/ prehriatí náradia. Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora. U znečisteného náradia dochádza k zaneseniu ventilačných štrbín a zníženiu prietoku vzduchu. Zanesenie štrbín má za následok zvýšenie teploty a poškodenie motora.
Odporúčenie : Čistením náradia (napr. stlačeným vzduchom) po práci predídete nahromadeniu nečistôt v motorovom priestore, vytvoríte dobré podmienky pre účinné chladenie náradia.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu CZK
1	232210007	Rotor	1,00 ks	1156,4	1 156,40
2	100600000	Ložisko 6000-2RS	1,00 ks	158	158,00
3	100630000	Ložisko 6300-2RS	1,00 ks	183	183,00
4	130000003	Sada uhlíkov WX180/230-2000/2400	1,00 ks	248	248,00
5	95CZ	Práca, servisná prehliadka	0,60 hod	526	315,60
6	94CZ	Prepravné	2,00 ks	125	250,00
Spolu bez DPH:					2 311,00

K úhrade celkom:

2 311,00

Cenová ponuka platí 7 dní.

Po 7. dňoch sa celková suma zmení podľa aktuálneho denného kurzu.

Odovzdal: _____

Dátum, Prevzal: _____

Zákazka ukončená dňa: _____

dátum tlače 03.04.2024