

**CENOVÁ PONUKA****ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 100079**

<b>HServis s.r.o.</b> <b>Mokrá Lúka</b> <b>050 01 Revúca</b> IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	<b>Jaroslav Kubeš.</b> Chvalínská 2374 41301 Roudnice nad Labem - Podluský IČO: 64012743 DIČ: IČ DPH: CZ7506132700
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	<b>Typ stroja : BX800</b> <b>Výr. číslo: 189879</b> <b>Záruka do: 28.11.2021</b> <b>Dátum prijmu do servisu : 15.12.2023</b>
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

*Porucha* Poškodenie úderníka

*Vyjadrenie* Poškodenie alebo zlomenie úderníka je spôsobené náročnou búracou prácou, čo má za následok poškodenie ďalších dielov. Príčinou poškodenia pneumatického mechanizmu u kombinovaných kladív je zvyčajne nevhodne zvolené náradie pri náročných búracích prácach, kde je potrebné zvoliť búracie kladivá určené práve na takú prácu.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu CZK
1	800001021	Vreteno	1,00 ks	527	527,00
2	800001022	Poistný krúžok	1,00 ks	31	31,00
3	800001025	Úderník	1,00 ks	159	159,00
4	800001034	Valec	1,00 ks	485,4	485,40
5	95CZ	Práca, servisná prehliadka	0,60 hod	526	315,60
6	94CZ	Prepravné	2,00 ks	125	250,00
Spolu bez DPH:					<b>1 768,00</b>

**K úhrade celkom:****1 768,00**

Cenová ponuka platí 7 dní.

Po 7. dňoch sa celková suma zmení podľa aktuálneho denného kurzu.

Odovzdal: \_\_\_\_\_

Dátum, Prevzal: \_\_\_\_\_

Zákazka ukončená dňa: \_\_\_\_\_

dátum tlače 15.12.2023