

Majiteľ reklamovaného predmetu:
Milan Maxa.

HERMAN AXSP 1800IAku vrtací skrutkovač

Dátum prijatia na servis: 31.01.2024

Výrobné číslo: 193236

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 19.05.2022

18V|70Nm|S príklepom|Komplet

Popis závady :
Poškodenie rotora a držiaka uhlíkov

Vyjadrenie k závade:

K poškodeniu rotora prevažne dochádza pri preťažovaní/ prehriatí náradia. Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
Odberateľská	2400064	31.01.2024	180001010	Rotor	1,00	Milan Maxa.
			144000002	Držiak uhlíkov s uhlíkmi	1,00	
			95CZ	Práca, servisná prehliadka	0,50	
Vydajka	2400145	01.02.2024	180001010	Rotor	1,00	Milan Maxa.
			144000002	Držiak uhlíkov s uhlíkmi	1,00	
			95CZ	Práca, servisná prehliadka	0,50	