

Majiteľ reklamovaného predmetu:
MOVIS Hronov, s. r. o.

BX800

Dátum prijatia na servis: 28.08.2023

Výrobné číslo: 189230

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 27.09.2021

800W/SDS-plus

Popis závady :
 Poškodenie rotora

Vyjadrenie k závade:

Pri preťažovaní náradia dochádza k prehriatiu náradia a k poškodeniu rotora a statora.

Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
Odberateľská	2300815	28.08.2023	130000004	HERMAN FlexCord-C 1	1,00	MOVIS Hronov, s. r. o.
			800001065	Rotor	1,00	
			100607000	Ložisko 607-2RS	1,00	
			100600000	Ložisko 6000-2RS	1,00	
			95CZ	Práca, servisná prehliadka	0,60	
			94CZ	Prepravné	2,00	
			Výdajka	2301587	28.08.2023	
800001065	Rotor	1,00				
100607000	Ložisko 607-2RS	1,00				
100600000	Ložisko 6000-2RS	1,00				
95CZ	Práca, servisná prehliadka	0,60				
94CZ	Prepravné	2,00				