

CENOVÁ PONUKA**ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 99176**

HServis s.r.o. Mokrá Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	Oraving, s.r.o. M.R.Štefánika 1833 02601 Dolný Kubín
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	IČO: 31637965 DIČ: 2020425869 IČ DPH: SK2020425869
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	Typ stroja : RX 1700 Výr. číslo: 190088 Záruka do: 31.10.2021 Dátum prijmu do servisu :07.08.2023

Porucha Poškodenie elektroniky, rotora, mechanické poškodenie

Vyjadrenie U vášho náradia bolo zistené preťažovanie pri práci a nesprávne zaobchádzanie s náradím. Preťažovaním náradia dochádza k prehriatiu motora a elektronických súčiastok (spínač, elektronika). Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora a elektronických súčiastok.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu EUR
1	152170012	Rukoväť - pravá	1,00 ks	19,6500	19,6500
2	152170011	Rukoväť - ľavá	1,00 ks	19,6500	19,6500
3	170001002	Spínač	1,00 ks	8,4500	8,4500
4	170001059	Prechodka	1,00 ks	2,0250	2,0250
5	130000004	HERMAN FlexCord-C 1	1,00 ks	5,8200	5,8200
6	170001008	Regulácia	1,00	11,2800	11,2800
7	170001057	Elektronika	1,00 ks	45,7100	45,7100
8	170001060	Kryt elektroniky	1,00 ks	7,6187	7,6187
9	170001026	Rotor	1,00 ks	69,1200	69,1200
10	98PP	Práca, servisná prehliadka	0,60 hod	20,0000	12,0000
11	97PP	Prepravné a balné	2,00	5,0000	10,0000
Spolu bez DPH:					211,3237
Základ					211,3237
DPH 20%:					42,26
K úhrade celkom:					253,59

Odovzdal: _____

Dátum, Prevzal: _____

Zákazka ukončená dňa: _____

dátum tlače 07.08.2023