

**Majiteľ reklamovaného predmetu:
PROFI MODUL spol. s r.o.****HERMAN RX 1700IElektrické miešadlo****Dátum prijatia na servis: 12.04.2024**

Výrobné číslo: 196766

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 01.03.2024

1700W

Opis poruchy od zákazníka:
Rozbitý vypínač

Vyjadrenie autorizovaného servisného strediska:

Stav náradia : mierne znečistenie

Stav náradia : mierne znečistenie

Opotrebenie : zodpovedá veku

Vyjadrenie autorizovaného servisného strediska:

Technickou prehliadkou bolo zistené poškodenie spínača a použitie nevhodného kábla, ktorý nevyhovuje pre náradia triedy II podľa normy STN 331600. Výmena kábla je nutná z dôvodu porušenia normy STN331600. Poškodenie spínača nastalo mechanickým poškodením pádom alebo zanesením spínača nečistotami a zlomením pri zopnutí.

Doporučenie:

Pri svojpomocnej výmene kábla doporučujeme použiť predpísaný kábel podľa normy. Čistením náradia po práci napr. vzduchom pod tlakom predídeme zanášaniam nečistotami.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
Odberteľská	2400295	15.04.2024				PROFI MODUL spol. s r.o.
			130000005	HERMAN FlexCord-C 2	1,00	
			170001002	Spínač	1,00	
			98PP	Práca, servisná prehliadka	0,60	
			97PP	Prepravné a balné	2,00	