

**Majiteľ reklamovaného predmetu:
Tomáš Luskač****HERMAN WX 15001|Uhlová brúska****Dátum prijatia na servis: 29.11.2023**

Výrobné číslo: 213531

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 17.04.2026

150mm|1200W

Popis závady :
Poškodenie rotora

Vyjadrenie k závade:

K poškodeniu rotora a statora prevažne dochádza pri preťažovaní/ prehriatí náradia. Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
Výdajka	2302221	29.11.2023	150010025	Rotor	1,00	Tomáš Luskač
			100608000	Ložisko 608-2RS	1,00	
Výdajka	2302222	29.11.2023	130000002	Sada uhlíkov WX15001	1,00	Tomáš Luskač