

**CENOVÁ PONUKA****ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 100174**

<b>HServis s.r.o.</b> <b>Mokrú Lúka</b> <b>050 01 Revúca</b> IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	<b>TRIPAL, s.r.o.</b> Kysucká cesta 3 01001 Žilina IČO: 44730829 DIČ: 2022802584 IČ DPH: SK2022802584
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	<b>Typ stroja :</b> <b>WX12501</b> <b>Výr. číslo:</b> <b>177032</b> <b>Záruka do:</b> 21.11.2019 <b>Dátum prijmu do servisu :22.01.2024</b>
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

**Porucha** Poškodenie rotora a statora

**Vyjadrenie** K poškodeniu rotora a statora prevažne dochádza pri preťažovaní/ prehriatí náradia. Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu EUR
1	125010022	Rotor	1,00 ks	21,9000	21,9000
2	125010021	Stator	1,00 ks	11,7000	11,7000
3	100607000	Ložisko 607-2RS	1,00 ks	4,6500	4,6500
4	130000001	Sada uhlíkov WX12501/WX10001	1,00 Ks	7,2900	7,2900
5	98PP	Práca, servisná prehliadka	0,50 hod	20,0000	10,0000
6	97PP	Prepravné a balné	2,00	5,0000	10,0000
Spolu bez DPH:					<b>65,5400</b>
Základ					<b>65,5400</b>
DPH 20%:					<b>13,11</b>
<b>K úhrade celkom:</b>					<b>78,65</b>

Odovzdal: \_\_\_\_\_

Dátum, Prevzal: \_\_\_\_\_

Zákazka ukončená dňa: \_\_\_\_\_

dátum tlače 22.01.2024