

**Majiteľ reklamovaného predmetu:
TVIMEX, s.r.o.****HT 1440 AP - akumulátorový skrutkovač****Dátum prijatia na servis: 25.09.2023**

Výrobné číslo: 148976

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 26.11.2018

14,4V/3Ah

Popis závady :
Poškodenie spínača a opotrebovanie uhlíkov

Vyjadrenie k závade:

Prácou a uskladnením náradia v prašnom alebo vlhkom prostredí dochádza k znečisteniu dotykových plôch spínača a k vynechávaniu spínača počas práce až k nenávratnému poškodeniu spínača. Čistením náradia po práci a uskladnením v suchom prostredí predídeme k možnému poškodeniu všetkých elektronických súčiastok v náradí.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
Odberateľská	2300902	26.09.2023	144001017	Spínač	1,00	TVIMEX, s.r.o.
			144000001	Sada uhlíkov AXSP1440/1800	1,00	
			98PP	Práca, servisná prehliadka	0,50	
			97PP	Prepravné a balné	2,00	
Výdajka	2301794	27.09.2023	144001017	Spínač	1,00	TVIMEX, s.r.o.
			144000001	Sada uhlíkov AXSP1440/1800	1,00	
			98PP	Práca, servisná prehliadka	0,50	
			97PP	Prepravné a balné	2,00	
Faktúra	32300703	27.09.2023	144001017	Spínač	1,00	TVIMEX, s.r.o.
			144000001	Sada uhlíkov AXSP1440/1800	1,00	
			98PP	Práca, servisná prehliadka	0,50	

