

# CENOVÁ PONUKA

ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 100017

<b>HServis s.r.o.</b> <b>Mokrú Lúka</b> <b>050 01 Revúca</b> IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	<b>VI-PORŠ s.r.o.</b> Beranových 65 199 00 Praha - Letňany IČO: 07686978 DIČ: IČ DPH: CZ07686978
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	<b>Typ stroja :</b> AXSP1801 <b>Výr. číslo:</b> 186734 <b>Záruka do:</b> 09.07.2021 <b>Dátum prijmu do servisu :08.12.2023</b>
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

*Porucha* Poškodenie statora, elektronickej a skľučovadla

*Vyjadrenie* K poškodeniu elektronickej prevažne dochádza prehriatím motora a elektronickej súčiastok (spínač, elektronika). Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora a elektronickej súčiastok.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu CZK
1	180012005	Elektronika + Spínač + Terminal	1,00 ks	1571	1 571,00
2	180012004	Stator	1,00 ks	347	347,00
3	180012008	Skľučovadlo	1,00 ks	336	336,00
4	180012007	Prepínač prevodov	1,00 ks	38	38,00
5	95CZ	Práca, servisná prehliadka	0,50 hod	526	263,00
6	94CZ	Prepravné	2,00 ks	125	250,00
Spolu bez DPH:					<b>2 805,00</b>

**K úhrade celkom:**

**2 805,00**

Cenová ponuka platí 7 dní.

Po 7. dňoch sa celková suma zmení podľa aktuálneho denného kurzu.

Odovzdal: \_\_\_\_\_

Dátum, Prevzal: \_\_\_\_\_

Zákazka ukončená dňa: \_\_\_\_\_

dátum tlače 11.12.2023