

CENOVÁ PONUKA**ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 99534**

HServis s.r.o. Mokrá Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	BASTA stavební práce s.r.o. Hasičská 551/52 70030 Ostrava - Hrabůvka IČO: 03748901 DIČ: IČ DPH: CZ03748901
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	Typ stroja : MXA 1050 Výr. číslo: 181352 Záruka do: 21.06.2020 Dátum prijmu do servisu :26.09.2023
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Porucha Bežné opotrebenie*Vyjadrenie*

U Vášho náradia sme zistili bežné opotrebovanie náhradných dielov. Častejšou preventívnou prehliadkou náradia je možné predísť závažnejším poruchám.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu CZK
1	152001051	Rotor	1,00 ks	1455	1 455,00
2	100608000	Ložisko 608-2RS	1,00 ks	124	124,00
3	100620100	Ložisko 6201-2RS	1,00 ks	152	152,00
4	120000001	Sada uhlíkov	1,00 ks	298	298,00
5	152001038	Hnací prevod	1,00 ks	766	766,00
6	100620000	Ložisko 6200-2RS	1,00 ks	149	149,00
7	152001045	Ložisko	1,00 ks	344	344,00
8	152001034	Ojnica	1,00 ks	221	221,00
9	152001033	Piestny čap	1,00 ks	45	45,00
10	152001031	Piest	1,00 ks	223	223,00
11	152001023	Tesnenie piestu	2,00 ks	120	240,00
12	152001022	Piest	1,00 ks	383	383,00
13	152001020	Tlmiaca podložka	1,00 ks	94	94,00
14	152001020	Tlmiaca podložka	1,00 ks	94	94,00
15	152001095	Úderník kpl.	1,00 ks	762	762,00
16	130000005	HERMAN FlexCord-C 2	1,00	200	200,00
17	95CZ	Práca, servisná prehliadka	1,00 hod	526	526,00
Spolu bez DPH:					6 076,00

K úhrade celkom:**6 076,00**

Cenová ponuka platí 7 dní.

Po 7. dňoch sa celková suma zmení podľa aktuálneho denného kurzu.

Odovzdal: _____

Dátum, Prevzal: _____

Zákazka ukončená dňa: _____

dátum tlače 26.09.2023