

**Majiteľ reklamovaného predmetu:
BATOS z.s.****HERMAN BX 800|Kombinované kladivo****Dátum prijatia na servis: 29.11.2023**

Výrobné číslo: 197582

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 15.02.2024

SDS-plus|800W

Popis závady :

Poškodenie upínania a aretácie prevodu a opotrebovanie uhlíkov

Vyjadrenie k závade:

Správnym mazaním predídeme predčasnemu opotrebovaniu upínacieho mechanizmu, ako aj samotnej stopky nástroja.

Prepnutím prevádzkového režimu za chodu dochádza k poškodeniu ozubených prevodov, prepínača polôh alebo aretácie sekáča. Voľbu prevádzkového režimu vykonávame preto vždy až po zastavení náradia.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
Výdajka	2302223	29.11.2023				BATOS z.s.
			800001006	Podložka guľičky	1,00	
			800001005	Guľička	1,00	
			800001004	Podložka	1,00	
			800001016	Aretácia prevodu	1,00	
Výdajka	2302224	29.11.2023				BATOS z.s.
			110000001	Sada uhlíkov BX800	1,00	