

CENOVÁ PONUKA**ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 100274**

HServis s.r.o. Mokrá Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	DAMONS, s.r.o. Orechovská 13 91101 Trenčín IČO: 45557004 DIČ: 2023056508 IČ DPH: SK2023056508
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	Typ stroja : HT 1440 AP - akumulátorový skrutkovač Výr. číslo: 140008 Záruka do: 20.07.2017 Dátum prijmu do servisu :02.02.2024
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Porucha Poškodenie rotora a statora

Vyjadrenie K poškodeniu rotora a statora prevažne dochádza pri preťažovaní/ prehriatí náradia. Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu EUR
1	144001011	Rotor	1,00 ks	33,9000	33,9000
2	144001010	Stator	1,00 ks	33,0000	33,0000
3	144000002	Držiak uhlíkov s uhlíkmi	1,00 ks	12,2400	12,2400
4	98PP	Práca, servisná prehliadka	0,50 hod	20,0000	10,0000
5	97PP	Prepravné a balné	2,00	5,0000	10,0000
Spolu bez DPH:					99,1400
Základ					99,1400
DPH 20%:					19,83
K úhrade celkom:					118,97

Odovzdal: _____

Dátum, Prevzal: _____

Zákazka ukončená dňa: _____

dátum tlače 05.02.2024