

**CENOVÁ PONUKA****ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 100748**

<b>HServis s.r.o.</b> <b>Mokrú Lúka</b> <b>050 01 Revúca</b> IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	<b>ELSERVIS TRANS, s.r.o.</b> Železničná 24 94614 Zemianska Olča IČO: 47409886 DIČ: 2023870398 IČ DPH:
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	<b>Typ stroja :</b> HT 1440 AP - akumulátorový skrutkovač <b>Výr. číslo:</b> 154006 <b>Záruka do:</b> 23.09.2019 <b>Dátum prijmu do servisu :10.04.2024</b>
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Opis poruchy od zákazníka: Vrtačka sa nezapína

Vyjadrenie autorizovaného servisného strediska:

Vyjadrenie autorizovaného servisného strediska:

Technickou prehliadkou bola zistená porucha spínača a elektroniky. Porucha spínača nastala bežným opotrebovaním kontaktných plôch. U elektroniky pomocou merania voltmetrom vstupných a výstupných obvodov bola zistená jej nefunkčnosť.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu EUR
1	144001019	Elektronika	1,00 ks	34,7200	34,7200
2	144001017	Spínač	1,00 ks	13,5000	13,5000
3	144001018	Nálepka na elektroniku	1,00 ks	0,9500	0,9500
4	98PP	Práca, servisná prehliadka	0,50 hod	20,0000	10,0000
5	97PP	Prepravné a balné	2,00	5,0000	10,0000
Spolu bez DPH:					<b>69,1700</b>
Základ					<b>69,1700</b>
DPH 20%:					<b>13,83</b>
<b>K úhrade celkom:</b>					<b>83,00</b>

Odovzdal: \_\_\_\_\_

Dátum, Prevzal: \_\_\_\_\_

Zákazka ukončená dňa: \_\_\_\_\_

dátum tlače 15.04.2024