

# CENOVÁ PONUKA

ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 99009

<b>HServis s.r.o.</b> <b>Mokrá Lúka</b> <b>050 01 Revúca</b> IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	<b>JV-Constructs, s.r.o.</b> Sídlište U Nového nádraží 688 41801 Bílina - Teplické Předměstí IČO: 03702472 DIČ: IČ DPH: CZ03702472
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	<b>Typ stroja :</b> WX12501 <b>Výr. číslo:</b> 182884 <b>Záruka do:</b> 14.09.2020 <b>Dátum prijmu do servisu :17.07.2023</b>
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Porucha Poškodenie rotora

**Vyjadrenie** Pri preťažovaní náradia dochádza k prehriatiu náradia a k poškodeniu rotora a statora. Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu CZK
1	125010022	Rotor	1,00 ks	520	520,00
2	100607000	Ložisko 607-2RS	1,00 ks	110	110,00
3	100608000	Ložisko 608-2RS	1,00 ks	121	121,00
4	130000001	Sada uhlíkov WX12501/WX10001	1,00 Ks	173	173,00
5	95CZ	Práca, servisná prehliadka	0,50 hod	526	263,00
6	94CZ	Prepravné	2,00 ks	125	250,00
Spolu bez DPH:					<b>1 437,00</b>

K úhrade celkom:

**1 437,00**

Cenová ponuka platí 7 dní.

Po 7. dňoch sa celková suma zmení podľa aktuálneho denného kurzu.

Odovzdal: \_\_\_\_\_

Dátum, Prevzal: \_\_\_\_\_

Zákazka ukončená dňa: \_\_\_\_\_

dátum tlače 18.07.2023