

**CENOVÁ PONUKA****ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 100219**

<b>HServis s.r.o.</b> <b>Mokrú Lúka</b> <b>050 01 Revúca</b> IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	<b>KLTP s.r.o.</b> Zimná 54/189 05201 Spišská Nová ves IČO: 47902434 DIČ: 2024137533 IČ DPH: SK2024137533
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	<b>Typ stroja :</b> <b>AXAG1800</b> <b>Výr. číslo:</b> <b>189921</b> <b>Záruka do:</b> 06.11.2021 <b>Dátum prijmu do servisu :25.01.2024</b>
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

*Porucha* Poškodenie statora, elektroniky a spínača.

*Vyjadrenie* K poškodeniu statora prevažne dochádza pri preťažovaní/ prehriatí náradia. Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu EUR
1	180006041	Stator	1,00 ks	65,2100	65,2100
2	180006013	Elektronika	1,00 ks	62,7100	62,7100
3	180006026	Spínač	1,00 ks	13,5200	13,5200
4	98PP	Práca, servisná prehliadka	0,50 hod	20,0000	10,0000
5	97PP	Prepravné a balné	2,00	5,0000	10,0000
Spolu bez DPH:					<b>161,4400</b>
Základ					<b>161,4400</b>
DPH 20%:					<b>32,29</b>
<b>K úhrade celkom:</b>					<b>193,73</b>

Odovzdal: \_\_\_\_\_

Dátum, Prevzal: \_\_\_\_\_

Zákazka ukončená dňa: \_\_\_\_\_

dátum tlače 25.01.2024