

**Majiteľ reklamovaného predmetu:
LEMONT-SLOVAKIA Žilina s.r.o.****HERMAN MX 518|Búracie kladivo****Dátum prijatia na servis: 19.05.2023**

Výrobné číslo: 198951

Číslo záručného listu: 120990

Záruka do: 05.10.2023

30mm hexagonal|1750W

Popis závady :
Poškodenie rotora

Vyjadrenie k závade:

U vášho náradia bolo zistené preťažovanie pri práci. Pri preťažovaní náradia dochádza k prehriatiu náradia a k poškodeniu rotora a statora.

Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
Výdajka	2300940	22.05.2023	141518068	Rotor	1,00	LEMONT-SLOVAKIA Žilina s.r.o.
Výdajka	2300941	22.05.2023	120000002	Sada uhlíkov MX 518	1,00	LEMONT-SLOVAKIA Žilina s.r.o.
Faktúra	32300376	22.05.2023	120000002	Sada uhlíkov MX 518	1,00	LEMONT-SLOVAKIA Žilina s.r.o.