

CENOVÁ PONUKA

ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 98836

HServis s.r.o. Mokrá Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	Luděk Kohoutek Brigádníkú 367 53003 Pardubice - Studánka IČO: 66814936 DIČ: IČ DPH: CZ6705061836
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	Typ stroja : HT 1440 AP - akumulátorový skrutkovač Výr. číslo: 151861 Záruka do: 22.05.2019 Dátum prijmu do servisu :13.06.2023
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Porucha Poškodenie rotora

Vyjadrenie U vášho náradia bolo zistené preťažovanie pri práci. Pri preťažovaní náradia dochádza k prehriatiu náradia a k poškodeniu rotora a statora.

Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu CZK
1	144001011	Rotor	1,00 ks	805	805,00
2	144000002	Držiak uhlíkov s uhlíkmi	1,00 ks	291	291,00
3	144001014	Kryt motora	1,00 ks	118	118,00
4	95CZ	Práca, servisná prehliadka	0,50 hod	526	263,00
5	94CZ	Prepravné	2,00 ks	125	250,00
Spolu bez DPH:					1 727,00

K úhrade celkom:

1 727,00

Cenová ponuka platí 7 dní.

Po 7. dňoch sa celková suma zmení podľa aktuálneho denného kurzu.

Odovzdal: _____

Dátum, Prevzal: _____

Zákazka ukončená dňa: _____

dátum tlače 13.06.2023