

CENOVÁ PONUKA**ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 100232**

HServis s.r.o. Mokrú Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	Michalčík s.r.o. Oravská Jasenica 172 02964 Oravská Jasenica IČO: 43933611 DIČ: 2022541719 IČ DPH: SK2022541719
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	Typ stroja : HERMAN AXAG1800 AKU uhlová brúska Výr. číslo: 202116 Záruka do: 16.12.2023 Dátum prijmu do servisu :29.01.2024
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Porucha Poškodenie elektorniky, spínača a statora.

Vyjadrenie K poškodeniu statora prevažne dochádza pri preťažovaní/ prehriatí náradia. Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu EUR
1	180006026	Spínač	1,00 ks	13,5200	13,5200
2	180006013	Elektronika	1,00 ks	62,7100	62,7100
3	180006041	Stator	1,00 ks	65,2100	65,2100
4	98PP	Práca, servisná prehliadka	0,50 hod	20,0000	10,0000
5	97PP	Prepravné a balné	2,00	5,0000	10,0000
Spolu bez DPH:					161,4400
Základ					161,4400
DPH 20%:					32,29
K úhrade celkom:					193,73

Odovzdal: _____

Dátum, Prevzal: _____

Zákazka ukončená dňa: _____

dátum tlače 29.01.2024