

CENOVÁ PONUKA**ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 99983**

HServis s.r.o. Mokrá Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	Miroslav Hrčka ELEKTROSTAVEX Mlynská 26 90084 Báhoň IČO: 17734983 DIČ: 1020236756 IČ DPH: SK1020236756
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	Typ stroja : HERMAN BX 1200 Kombinované kladivo Výr. číslo: 193205 Záruka do: 28.05.2022 Dátum prijmu do servisu :01.12.2023
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Porucha Poškodenie úderníka a upínania

Vyjadrenie Poškodenie alebo zlomenie úderníka je spôsobené náročnou búracou prácou, čo má za následok poškodenie ďalších dielov. Príčinou poškodenia pneumatického mechanizmu u kombinovaných kladív je zvyčajne nevhodne zvolené náradie pri náročných búracích prácach, kde je potrebné zvoliť búracie kladivá určené práve na takú prácu.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu EUR
1	152120016	Gufero 30x42x8	1,00 ks	4,9500	4,9500
2	152120123	Úderník kpl.	1,00 ks	38,2800	38,2800
3	152120041	O-kružok	2,00 ks	4,2000	8,4000
4	152000034	Gufero 17x32x8	1,00 ks	6,5100	6,5100
5	100620100	Ložisko 6201-2RS	1,00 ks	6,2400	6,2400
6	152120007	Valček	2,00 ks	5,6900	11,3800
7	98PP	Práca, servisná prehliadka	1,60 hod	20,0000	32,0000
8	97PP	Prepravné a balné	2,00	5,0000	10,0000
Spolu bez DPH:					117,7600
Základ					117,7600
DPH 20%:					23,55
K úhrade celkom:					141,31

Odovzdal: _____

Dátum, Prevzal: _____

Zákazka ukončená dňa: _____

dátum tlače 01.12.2023