

**CENOVÁ PONUKA****ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 99446**

<b>HServis s.r.o.</b> <b>Mokrá Lúka</b> <b>050 01 Revúca</b> IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	<b>Pet - Mont, s.r.o.</b> Malé Kozmálovce 47 93521 Malé Kozmálovce IČO: 44895691 DIČ: 2022882026 IČ DPH: SK2022882026
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	<b>Typ stroja :</b> <b>WX12501</b> <b>Výr. číslo:</b> <b>191369</b> <b>Záruka do:</b> 13.02.2022 <b>Dátum prijmu do servisu :18.09.2023</b>
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

*Porucha* Poškodenie rotora

*Vyjadrenie* Pri preťažovaní náradia dochádza k prehriatiu náradia a k poškodeniu rotora a statora. Aby sa predišlo prehriatiu náradia, motor by mal byť vždy schopný sa otáčať pri menovitých otáčkach, a tým umožniť chladiacemu systému pracovať účinne počas celej prevádzkovej doby náradia. Čím je zaťaženie motora náradia väčšie, tým viac energie je potrebné na udržanie menovitých otáčok. Nakoniec sa rýchlosť motora znižuje a chladiaci účinok klesá tak rýchlo, že zvýšenie teploty vedie ku kritickému prehriatiu a poškodeniu motora.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu EUR
1	125010022	Rotor	1,00 ks	21,9000	21,9000
2	100607000	Ložisko 607-2RS	1,00 ks	4,6500	4,6500
3	130000001	Sada uhlíkov WX12501/WX10001	1,00 Ks	7,2900	7,2900
4	98PP	Práca, servisná prehliadka	0,50 hod	20,0000	10,0000
Spolu bez DPH:					<b>43,8400</b>
Základ					<b>43,8400</b>
DPH 20%:					<b>8,77</b>
<b>K úhrade celkom:</b>					<b>52,61</b>

Odovzdal: \_\_\_\_\_

Dátum, Prevzal: \_\_\_\_\_

Zákazka ukončená dňa: \_\_\_\_\_

dátum tlače 18.09.2023