

**Majiteľ reklamovaného predmetu:
RH ProMo,s.r.o.****HERMAN BX 800|Kombinované kladivo****Dátum prijatia na servis: 18.04.2024**

Výrobné číslo: 211781

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 29.03.2025

SDS-plus|800W

Opis poruchy od zákazníka:

Pri sekaní sa sekáč pretáča/ Poškodené upínanie nástroja

Vyjadrenie autorizovaného servisného strediska:

Stav náradia : znečistené

Opotrebenie : zodpovedá veku

Technickou prehliadkou bolo zistené poškodenie aretácie. .

Záver: Aretácia sekáča slúži na zaeretrovanie ozubeného prevodu pri polohe sekania. Pri prepnutí na funkciu sekania dochádza k posunu ozubeného prevodu po oske prevodovky a k zapadnutiu do aretácie. Nedostatočné zapadnutia ozubeného prevodu do aretácie pri zapnutí náradia spôsobí pretočeniu ozubeného prevodu a poškodenie aretácie sekáča.

Doporučenie:Prepínanie funkcií náradia nikdy nevykonávajte za chodu náradia. Pri prepnutí skontrolujte zaeretrovanie sekáča proti otáčaniu jeho otočením.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
Výdajka	2400637	19.04.2024	800001016	Aretácia prevodu	1,00	RH ProMo,s.r.o.