

CENOVÁ PONUKA**ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 98560**

HServis s.r.o. Mokrá Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	STRECHYKOM s.r.o. Pusté Sady 44 92554 Pusté Sady IČO: 46211381 DIČ: 2023308881 IČ DPH: SK2023308881
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	Typ stroja : HT1440AP Výr. číslo: 164866 Záruka do: 04.03.2018 Dátum prijmu do servisu :04.05.2023
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Porucha

Poznámka

Podpis preberajúceho:

Podpis objednávajúceho:

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu EUR
1	144001017	Spínač	1,00 ks	13,5000	13,5000
2	144001011	Rotor	1,00 ks	33,9000	33,9000
3	144000002	Držiak uhlíkov s uhlíkmi	1,00 ks	12,2400	12,2400
4	144001014	Kryt motora	1,00 ks	4,9700	4,9700
5	98PP	Práca, servisná prehliadka	0,50 hod	20,0000	10,0000
6	97PP	Prepravné a balné	2,00	5,0000	10,0000
Spolu bez DPH:					84,6100
Základ					84,61
DPH 20%:					16,92
K úhrade celkom:					101,53

Odovzdal: _____

Dátum, Prevzal: _____

Zákazka ukončená dňa: _____

dátum tlače 04.05.2023