

CENOVÁ PONUKA**ZÁKAZKOVÝ LIST ČÍSLO: 100629**

HServis s.r.o. Mokrá Lúka 050 01 Revúca IČO: 44853793 IČ DPH: SK2022861 Zápis v OR OS v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č.16823/S	T-BAU 2000 s.r.o. Družstevní 554 33701 Rokycany - Nové Město IČO: 26318881 DIČ: IČ DPH: CZ26318881
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Číslo účtu: 0512735932/0900	Typ stroja : RX 1700 Výr. číslo: 187708 Záruka do: 18.06.2021 Dátum prijmu do servisu :20.03.2024
e-mail: servis@herman.sk tel.: 0917/225784	

Porucha Poškodenie rotora, statora, elektroniky, kábla a obalu náradia.

Vyjadrenie Servisným zásahom bolo u Vášho náradia zistené pootočenie statora zo svojho uloženia, ktoré spôsobilo vzájomný kontakt s rotorom. Poškodenie spôsobilo pád náradia na plastový kryt motora.

Č.	Tovar	Názov	Množstvo/ MJ	Jed. cena	Spolu CZK
1	170001050	Púzdro motora	1,00 ks	744	744,00
2	130000005	HERMAN FlexCord-C 2	1,00	207	207,00
3	170001057	Elektronika	1,00 ks	1156,4	1 156,40
4	95CZ	Práca, servisná prehliadka	0,60 hod	526	315,60
5	94CZ	Prepravné	2,00 ks	125	250,00
6	170001026	Rotor	1,00 ks	1747	1 747,00
7	170001049	Stator	1,00 ks	1610	1 610,00
Spolu bez DPH:					6 030,00

K úhrade celkom:**6 030,00**

Cenová ponuka platí 7 dní.

Po 7. dňoch sa celková suma zmení podľa aktuálneho denného kurzu.

Odovzdal: _____

Dátum, Prevzal: _____

Zákazka ukončená dňa: _____

dátum tlače 22.03.2024