

**Majiteľ reklamovaného predmetu:
Antonín Úškrť****WX15001****Dátum prijatia na servis: 11.08.2023**

Výrobné číslo: 172487

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 23.03.2019

1200W/150mm

Popis závady :

Poškodenie aretácie kotúča

Vyjadrenie k závade:

Aretáciu kotúča nepoužívajte na brzdenie kotúča. Pri tejto činnosti môže dôjsť k poškodeniu aretácie, puzdra prevodovky a ozubených prevodov. Nástroje s poškodenou aretáciou alebo s chýbajúcimi časťami ozubenia nezapínajte.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
Odberateľská	2300766	11.08.2023				Antonín Úškrť
			150010030	Kolík aretácie	1,00	
			150010033	Tlačítko aretácie	1,00	
			95CZ	Práca, servisná prehliadka	0,50	
			94CZ	Prepravné	2,00	
Výdajka	2301478	14.08.2023				Antonín Úškrť
			150010030	Kolík aretácie	1,00	
			150010033	Tlačítko aretácie	1,00	
			95CZ	Práca, servisná prehliadka	0,50	
			94CZ	Prepravné	2,00	