

**Majiteľ reklamovaného predmetu:  
HELORO s.r.o.****HERMAN AXHD 1800IAKU kombin.kladivo****Dátum prijatia na servis: 23.02.2024**

Výrobné číslo: 200132

Číslo záručného listu: 0

Záruka do: 13.05.2023

SDS-plus|18V

Popis závady :  
Poškodenie ložiska.

Vyjadrenie k závade:

| Typ dokladu         | Číslo    | Dátum dokladu | Číslo     | Názov                      | Množstvo | Partner       |
|---------------------|----------|---------------|-----------|----------------------------|----------|---------------|
| <b>Odberateľská</b> | 2400144  | 23.02.2024    |           |                            |          | HELORO s.r.o. |
|                     |          |               | 100696000 | Ložisko 696                | 1,00     |               |
|                     |          |               | 98PP      | Práca, servisná prehliadka | 0,60     |               |
|                     |          |               | 97PP      | Prepravné a balné          | 2,00     |               |
| <b>Vydajka</b>      | 2400343  | 23.02.2024    |           |                            |          | HELORO s.r.o. |
|                     |          |               | 100696000 | Ložisko 696                | 1,00     |               |
|                     |          |               | 98PP      | Práca, servisná prehliadka | 0,60     |               |
|                     |          |               | 97PP      | Prepravné a balné          | 2,00     |               |
| <b>Faktúra</b>      | 32400093 | 23.02.2024    |           |                            |          | HELORO s.r.o. |
|                     |          |               | 100696000 | Ložisko 696                | 1,00     |               |
|                     |          |               | 98PP      | Práca, servisná prehliadka | 0,60     |               |
|                     |          |               | 97PP      | Prepravné a balné          | 2,00     |               |