

**Majiteľ reklamovaného predmetu:
Ing. Ján Kutlák - KEJAdom****HERMAN BX 1200IKombinované kladivo****Dátum prijatia na servis: 19.05.2023**

Výrobné číslo: 194235

Číslo záručného listu: 124236

Záruka do: 30.05.2024

SDS-max|1100W

Popis závady :
Poškodenie upínania

Vyjadrenie k závade:

Zaseknutím nástorja v materiáli alebo pri poškodenej stopke nástroja dochádza k zaseknutiu vo vretene a k následnému rozpadnutiu hlavy. Preto by sa nemali používať nástroje s poškodenou stopkou.

Pri zaseknutí náradia v materiáli je potrebné uvoľnenie nástroja z náradia rozobratím hlavy náradia. Počas tejto činnosti je nutné jednotlivé diely postupne vybrať tak, aby nedošlo k ich strate.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
Výdajka	2300942	22.05.2023	152120007	Valček	2,00	Ing. Ján Kutlák - KEJAdom