




Obr.1 Stav náradia pri prijme



Obr.2 Uvoľnený predný kryt valca



Obr.3 Poškodenie úderníka



Obr.4 Zväčšená vôľa ojnice



Obr.5 Poškodenie gumového tmiča piestu