

**Majiteľ reklamovaného predmetu:  
Z-mont s.r.o.****MXA 1050****Dátum prijatia na servis: 26.06.2023**

Výrobné číslo: 177862

Číslo záručného listu: 99371

Záruka do: 24.11.2019

1050W/SDS-max

Popis závady :  
Poškodenie upínania

Vyjadrenie k závade:

Zaseknutím sekáča v materiáli alebo pri poškodenej stopke sekáča dochádza k zaseknutiu vo vretene a k následnému rozpadnutiu hlavy. Preto by sa nemali používať nástroje s poškodenou stopkou.

Pri zaseknutí náradia v materiáli je potrebné uvoľnenie nástroja z náradia rozobratím hlavy náradia. Počas tejto činnosti je nutné jednotlivé diely postupne vybrať tak, aby nedošlo k ich strate.

Typ dokladu	Číslo	Dátum dokladu	Číslo	Názov	Množstvo	Partner
<b>Odberateľská</b>	2300591	26.06.2023				Z-mont s.r.o.
			152001013	Valček	1,00	
			152001001	Prachovka	1,00	
			98PP	Práca, servisná prehliadka	1,00	
			97PP	Prepravné a balné	2,00	
<b>Výdajka</b>	2301186	26.06.2023				Z-mont s.r.o.
			152001013	Valček	1,00	
			152001001	Prachovka	1,00	
			98PP	Práca, servisná prehliadka	1,00	
			97PP	Prepravné a balné	2,00	
<b>Faktúra</b>	32300472	26.06.2023				Z-mont s.r.o.
			152001013	Valček	1,00	
			152001001	Prachovka	1,00	
			98PP	Práca, servisná prehliadka	1,00	

